

## Überprüfung der Dämmungs-/ Dichtungsfolie am Dach

Öffnung des Daches an der südlichen Hausecke am 10.02.11 durch J.Kern zwecks Überprüfung der Situation der ACTIS-Dämmungsfolie und der PE-Dampfbremsfolie über der Giebelwand.



ACTIS-Dämmungsfolie

Feuchtigkeit unter  
ursprünglichem Klebeband  
durch Ablösung

Ursprüngliches  
Klebeband für  
traufseitige Verklebung

Nach einer erneuten Dachöffnung durch N.Vollmary im August 2011 wurde entdeckt, dass die Folienöffnung von Herrn Kern nicht bzw. unfachmännisch wieder verklebt wurde. Dadurch ist eine gravierende Schwachstelle der Dämmung und Dichtheit entstanden. Trotz mehrfacher Aufforderung zur Behebung dieses Schadens verweigert H.Kern dazu jegliche Stellungnahme.



Schnitt in ACTIS  
Folie unverklebt

Keine Verklebung  
angebracht

Unfachmännische  
undichte Verklebung