

E

Das Loch in der Blockbalkenwand der Diele zur Straßenseite ist eine fehlerhafte Ausfräsung von Honka.

