

D6

Über dem Wohnzimmerfenster nach Südwesten ist im Bereich der linken Zierabdeckung Dichtband sichtbar. Weiter rechts, im Bereich der Oberkante der oberen horizontalen Abdeckleiste ist der Blockbalken mit Dichtmasse verschmiert.

