

D10

Am Fenster und der Tür des Geräteraums (Technikraum) fehlen die inneren Abdeckleisten.



